
Plan arbre 2026 - seconde ceinture

Travaux d'abattage et de replantation d'érables bv Clémenceau – trottoir pair


19 érables abattus – 21 arbres replantés (5 tilleuls, 16 érables champêtres)



Espérance de maintien tranche 2026	Nombre d'arbres
bonne	1
moyenne	5
mauvaise	4
emplacement vide	9

Travaux d’abattage et de replantation d’érables bv Marbeau – trottoirs pair et impair

8 érables abattus – 15 arbres replantés (6 tilleuls, 9 érables champêtres)



Espérance de maintien tranche 2026	Nombre d’arbres
Bonne	2
Moyenne	1
Mauvaise	5
Emplacement vide	8

Vues paysagères


Bv Clemenceau (trottoir pair n°2 au n°22)




Bv Clemenceau (trottoir pair n°2 au n°22)



Bv Marbeau (trottoir impair)



Bv Marbeau (trottoir pair)



Exemples d’altérations



Echaudure importante et irréversible



Mortalité des charpentières





Défaut de structure : têtes de chats très développées en en déport sur charpentières pas assez confortées

Essence de replantation contre façades

Erable champêtre fastigié adapté aux rues étroites (*Acer campestris 'Huibers Elegant')*



- Hauteur 10 m
- Port pyramidal et élancé
- Feuillage vert foncé avec une belle couleur jaune à l'automne
- Supporte la taille, le revêtement de sol et le climat urbain





Essence de replantation devant espace libre

Tilleul à feuilles en cœur (*Tilia cordata 'Rancho'*)



- Hauteur 10 à 15 m
- Port ovoïde élancé
- Feuillage vert foncé avec une belle couleur jaune à l'automne
- Floraison mellifère




Un entretien dirigé vers un port plus naturel



COUT ENTRETIEN X 2

- Erable negundo très vigoureux mais **structure fragile**
- **Branches basses très vite gênantes** pour les véhicules et les piétons
- **Difficiles à tailler** en respectant les règles de sécurité



COUT ENTRETIEN NORMAL

+ DURABLE

+ ESTHETIQUE