
Demande d’autorisation d’abattage d’arbres d’alignement

Localisation

Rue Jean Baptiste Laumond

Brive La Gaillarde



Contexte

La collectivité va réaliser les travaux de rénovation des trottoirs sur lesquels sont plantés 29 charmes.

La demande d’abattage des arbres est sollicitée afin de renouveler les plantations lors des travaux de voirie.

Vues paysagères







Etat sanitaire charmes rue JB LAUMONT



- La plantation date de 1977.
- Entretien en taille de gabarit tous les trois ans.

Etat sanitaire	Nombre d'arbres
Bon	9
Moyen	8
Mauvais	11
Très mauvais	1
Vide	1
Total général	30

- Les charmes sont globalement en mauvais état avec des défauts irréversibles sur le tronc de type échaudure.

- Trois arbres ont un système racinaire avec un soulèvement majeur de l'enrobé.

- L'état sanitaire de l'alignement justifie le renouvellement des plantations.

Exemples d’altérations rue JB Laumond de type échaudures sur les troncs







Plantations compensatoires en lieu et place

Plantations uniquement trottoir ouest

Soit 18 arbres sur 30 emplacements actuels

Alignement d'érables fastigiés planté tous les 5 m



Acer platanoides Columnare

