Platane n°7801 Av de Paris **Oct 2026**




Présent depuis 2009**,** un pathogène s'étend progressivement sur la base des charpentières du platane et atteint aujourd'hui une ampleur importante. La dégradation du bois fragilise le bois et fait désormais craindre un risque de rupture**.**



Ces nécroses sont liées à la présence d'un champignon lignivore, le phellin ponctué. La photo jointe montre la fructification du champignon, qui forme une structure ressemblant à une « peau de chamois ».



Le phellin ponctué **dégrade progressivement le bois autour des zones contaminées**. Le platane forme régulièrement des bourrelets de recouvrement que le phellin dégrade irrémédiablement formant un aspect en vagues caractéristique.





Afin de suivre l'évolution de la pathologie, l'arbre a fait l'objet de plusieurs diagnostics au cours des années. Un **système d'haubanage** a également été installé en 2014 afin de limiter les conséquences d'une éventuelle rupture des branches. Ce dispositif fait l'objet de contrôles et ajustements réguliers.